



ÖREBRO

1 (4)

Årsrapport för enskild avloppsanläggning

Dimensionerad för 26-200 P.E.

Uppgifter om verksamhetsutövaren

Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) Sännaboda Samfällighetsförening/VA sektionen	Organisationsnr/Personnr 716411-8312
Adress c/o Algulin, Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående c/o Wikström, Faleniusgatan 6	Postnummer och ort 703 41 Örebro
Fakturareferens / referenskod	

Uppgifter om anläggningen

Anläggningens namn Sännaboda samfällighet	Anläggningens adress Sännaboda, Ödeby fsg, Glanshammar
Rapporten avser år 2020	Anläggningens fastighetsbeteckning Örebro Sticklinge 1:36

Kontaktperson för anläggningen

Namn Ulrik Algulin	E-post ua@algulin.net
Adress Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Telefon dagtid 019-6707672	Telefon mobil 0708-597672

Uppgifter om belastning

Antal anslutna hushåll 25 varav 4 året runt	Antal anslutna personekvivalenter 50										
Antal besökande under året (gäller verksamheter): <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Flödesmätning <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Månadsvis uppmätt genomsnittslöde (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsvis uppmätt genomsnittslöde (l/dygn) för utgående spillvatten											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200
701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

Slamhantering

Datum för slamtömningar (ÅÅ-MM-DD)

2020-10-31

Borttransporterad mängd slam (m³) under året

40 m³

Entreprenör

ÖSAB

Provtagning

Under året har provtagning utförts enligt nedanstående
Provtagning på markbädd

Under året har ingen provtagning utförts

Datum för provtagningar (ÅÅ-MM-DD)

2020-07-07.

Se resultat och på <http://sonnaboda.net/va/index.php/Vattenanalyslogg>

Anlitat laboratorium

Eurofins

Analysresultat bifogas som bilaga

Sammanställning av provtagningsresultat

Ej tillämpligt

	Enhet	Datum för provtagning	Inkommande halt	Utgående halt	Reduktionsgrad (%)
BOD7	mg/l	2021-07-07	140 mg/l	< 3 mg/l	> 98%
Kväve (Tot-N)	mg/l	2021-07-07			

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200
701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

3 (4)

Fosfor (Tot-P)	mg/l	2021-07-07	11 mg/l	9,5 mg/l	23 %

Övrig provtagning (bifoga analysresultat):

Fällningskemikalier

Förbrukad mängd fällningskemikalie	Typ av fällningskemikalie
------------------------------------	---------------------------

Sammanställning av utförda kontroller, service samt förändringar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har kontroller utförts enligt nedanstående:	Antal kontroller under året:
Vilka kontroller har utförts: Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2020	
Datum för utförda kontroller (ÅÅ-MM-DD) Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2020	<input type="checkbox"/> Sammanställning av utförda kontroller bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har service utförts enligt nedanstående:	<input type="checkbox"/> Under året har ingen service utförts
Datum för åtgärd (ÅÅ-MM-DD) 2020-04-10, 2020-10-04	
Kort sammanfattning av åtgärd: Vattenspump reoverad. Avloppspump och nivåvippor bytta	
Service utförd av: VA sektionen själva	<input type="checkbox"/> Sammanställning av serviceåtgärder bifogas som bilaga
<input type="checkbox"/> Under året har större förbättringsåtgärder/förändringar utförts	<input type="checkbox"/> Sammanställning av förändringar/ förbättringsåtgärder bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har inga större förändringar skett	

Sammanställning av avvikelser/driftstörningar/bräddningar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har följande avvikelser/driftstörningar noterats:	<input type="checkbox"/> Under året har inga avvikelser/driftstörningar noterats
Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD) 2020-04-10 Se http://sonnaboda.net/va/index.php/2020-04-10_Driftst%C3%B6rning_med_vattenbortfall	
Kort sammanfattning av händelse: Vattenspumpen i brunnen ur funktion. Pumpen reoverad.	<input type="checkbox"/> Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
<input type="checkbox"/> Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	<input checked="" type="checkbox"/> Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD)	
Mängd bräddat avloppsvatten (m ³) under året	<input type="checkbox"/> Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

Kommunikation Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift av ansvarig

Datum 2021-04-24	Namnförtydligande Ulrik Almqvist
Underskrift 	

Miljökontoret, Örebro kommunBox 33200
701 35 ÖrebroÖstra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

**ÖREBRO**

Blanketten sänds till:

*Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro*

Avgift:

*Årlig fast avgift tas ut tas ut enligt separat
klassningsbeslut.*