

Underlag för årlig rapport till kommunens miljökontor

År 2019

Provtagning vart tredje år nästa gång 2020

Provtagningsdygn _____
(endast vart tredje år)

Utnyttjat laboratorium _____

Slamtömning

Slamtömning utförd datum 2019-10-11 Volym 40 m³

Slamtömning utförd av ÖSAB

Tillsyn

Åtgärd	Datum	Signatur	Anmärkningar
Kontroll 1 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	<u>7/2</u>	<u>AL+BU</u>	
Kontroll 2 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	<u>5/5</u>	<u>AK+UA</u>	<u>UA</u>
Kontroll 3 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	<u>6/7</u>	<u>AK+LEE</u>	<u>UA</u> <u>27/9 larm kontrollerat AK</u>
Kontroll 4 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	<u>6/10</u>	<u>UA+LEE</u>	
<u>S</u>	<u>14/11</u>	<u>AL+LGF</u>	<u>-</u>
Kontroll av öppet utsläppsdike	<u>15/9</u>	<u>AL</u>	<u>OK</u>
Kontroll 1 av trekammarbrunn och spridarbrunn	<u>aug</u>	<u>AL</u>	
Kontroll 2 av trekammarbrunn och spridarbrunn			
Kontroll av luftningsrör	<u>6/7</u>	<u>AL</u>	

Anmärkningar och kommentarer. Större incidenter redovisas i bilageform