

Underlag för årlig rapport till kommunens miljökontor

År 2018

Provtagning vart tredje år

Provtagningsdygn _____

Utnyttjat laboratorium _____

Slamtömning

Slamtömning utförd datum 20180619 Volym 40

Slamtömning utförd av GSB

Tillsyn

Åtgärd	Datum	Signatur	Anmärkningar
Kontroll 1 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	180225	BOW	efter Loren
^{1.5} Kontroll 2 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	180510	u	u
Kontroll 2 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	180611	X	
Kontroll 3 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	180912	X	
Kontroll 4 av pumpstationer och larm, rengöring av vippor	181124	X	
Kontroll av öppet utsläppsdike	JULI	X	
Kontroll 1 av trekammarbrunn och spridarbrunn	180611	X	
Kontroll 2 av trekammarbrunn och spridarbrunn	sejt		
Kontroll av luftningsrör	180611	X	

Anmärkningar och kommentarer. Större incidenter redovisas i bilageform