



ÖREBRO

Årsrapport för enskild avloppsanläggning

Dimensionerad för 26-200 P.E.

Uppgifter om verksamhetsutövaren

Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) Sånnaboda Samfällighetsförening/VA sektionen	Organisationsnr/Personnr 716411-8312
Adress c/o Algulin, Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående c/o Wikström, Falleniusgatan 6 lgh 1302	Postnummer och ort 703 41 Örebro
Fakturareferens / referenskod	

Uppgifter om anläggningen

Anläggningens namn Sånnaboda sammfällighet	Anläggningens adress Sånnaboda, Ödeby fsg, Glanshammar
Rapporten avser år 2021	Anläggningens fastighetsbeteckning Örebro Sticklinge 1:36

Kontaktperson för anläggningen

Namn Ulrik Algulin	E-post ua@algulin.net
Adress Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Telefon dagtid 019-6707672	Telefon mobil 0708-597672

Uppgifter om belastning

Antal anslutna hushåll 25 varav 4 året runt	Antal anslutna personekvivalenter 50											
Antal besökande under året (gäller verksamheter):												<input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Flödesmätning												<input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning												
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	4500*
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för utgående spillvatten												
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	10000*

*) värdena osäkra, mätmetod behöver ses över.

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200
701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

Slamhantering

Datum för slamtömningar (ÅÅ-MM-DD) 2021-08-10	
Borttransporterad mängd slam (m ³) under året 40? m3. Ingen volym angiven på fakturan. En tömning. Bil med släp.	Entreprenör ÖSAB

Provtagning

<input type="checkbox"/> Under året har provtagning utförts enligt nedanstående		<input checked="" type="checkbox"/> Under året har ingen provtagning utförts			
Datum för provtagningar (ÅÅ-MM-DD)					
Anlitat laboratorium		<input type="checkbox"/> Analysresultat bifogas som bilaga			
Sammanställning av provtagningsresultat		<input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt			
	Enhet	Datum för provtagning	Inkommande halt	Utgående halt	Reduktionsgrad (%)
BOD7	mg/l				
Kväve (Tot-N)	mg/l				



ÖREBRO

Fosfor (Tot-P)	mg/l					

Övrig provtagning (bifoga analysresultat):

Fällningskemikalier

Förbrukad mängd fällningskemikalie 20? liter	PAX XL-100	Typ av fällningskemikalie polyaluminiumklorid hydroxid
---	------------	---

Sammanställning av utförda kontroller, service samt förändringar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har kontroller utförts enligt nedanstående:	Antal kontroller under året:
Vilka kontroller har utförts: Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2021	
Datum för utförda kontroller (ÅÅ-MM-DD) Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2021	<input type="checkbox"/> Sammanställning av utförda kontroller bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har service utförts enligt nedanstående:	<input type="checkbox"/> Under året har ingen service utförts
Datum för åtgärd (ÅÅ-MM-DD) Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2021	
Kort sammanfattning av åtgärd: Kvartalsvis spolning avloppsbrunn. Vattenfilter rengörs regelbundet ca veckovis.	
Service utförd av: VA sektionen själva	<input type="checkbox"/> Sammanställning av serviceåtgärder bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har större förbättringsåtgärder/förändringar utförts <input type="checkbox"/> Under året har inga större förändringar skett	<input checked="" type="checkbox"/> Sammanställning av förändringar/förbättringsåtgärder bifogas som bilaga

Sammanställning av avvikelser/driftstörningar/bräddningar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har följande avvikelser/driftstörningar noterats:	<input type="checkbox"/> Under året har inga avvikelser/driftstörningar noterats
Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD) 2021-04-03, 2021-06-02 Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2021	
Kort sammanfattning av händelse Två fall av läckage / överkonsumtion	<input type="checkbox"/> Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
<input type="checkbox"/> Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	<input checked="" type="checkbox"/> Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD)	
Mängd bräddat avloppsvatten (m ³) under året	<input type="checkbox"/> Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

Kommunikation Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift av ansvarig

Datum 2022-03-13	Namnförtydligande Ulrik Algulin
Underskrift	

**ÖREBRO**

Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift:
Årlig fast avgift tas ut tas ut enligt separat
klassningsbeslut.

Arbetet med att införa fosforrening i enlighet med föreläggande finns beskrivet här:

http://sonnaboda.net/va/index.php/Projekt_fosforreduktion

Bilaga 1 beskriver resultaten till dags dato för denna stora förbättringsåtgärd.