



ÖREBRO

Årsrapport för enskild avloppsanläggning

Dimensionerad för 26-200 P.E.

Uppgifter om verksamhetsutövaren

Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) Sånnaboda VA-sektions samfällighetsförening	Organisationsnr/Personnr 717922-9609
Adress c/o Algulin, Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående c/o Wikström, Falleniusgatan 6 lgh 1302	Postnummer och ort 703 41 Örebro
Fakturareferens / referenskod	

Uppgifter om anläggningen

Anläggningens namn ÖREBRO STICKLINGE GA:3	Anläggningens adress Sånnaboda, Ödeby fsg, Glanshammar
Rapporten avser år 2025	Anläggningens fastighetsbeteckning Örebro Sticklinge 1:36

Kontaktperson för anläggningen

Namn Ulrik Algulin	E-post ua@algulin.net
Adress Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Telefon dagtid 019-6707672	Telefon mobil 07000-21 808

Uppgifter om belastning

Antal anslutna hushåll 27 varav 7 året runt	Antal anslutna personekvivalenter 95										
Antal besökande under året (gäller verksamheter): <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Flödesmätning <input type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2100	2200	2000	2400	3000	3400	5400	6800	4200	2900	2600	6500
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för utgående spillvatten											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3000	2500	2100	3600	1000	5200	7800	3000	4600	3800	7800	4300

(**)

***) Vid reningsverket.

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200
701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

Slamhantering

Datum för slamtömningar (ÅÅ-MM-DD) 2025-04-30 2025-08-05 (se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2025)	
Borttransporterad mängd slam (m ³) under året 38 m ³ .	Entreprenör ÖSAB

Provtagning

<input type="checkbox"/> Under året har provtagning utförts enligt nedanstående	<input checked="" type="checkbox"/> Under året har ingen provtagning utförts					
Datum för provtagningar (ÅÅ-MM-DD)						
Anlitat laboratorium	<input type="checkbox"/> Analysresultat bifogas som bilaga					
Sammanställning av provtagningsresultat <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt						
	Enhet	Datum för provtagning	Inkommande halt	Utgående halt	Reduktionsgrad (%)	
BOD7	mg/l					
Kväve (Tot-N)	mg/l					



ÖREBRO

Fosfor (Tot-P)	mg/l	Se bilaga				
Övrig provtagning (bifoga analysresultat):						

Fällningskemikalier

Förbrukad mängd fällningskemikalie 264 kg (ca 8 dunkar a 33 kg)	PAX-21	Typ av fällningskemikalie polyaluminiumklorid hydroxid
--	--------	---

Sammanställning av utförda kontroller, service samt förändringar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har kontroller utförts enligt nedanstående:	Antal kontroller under året:
Vilka kontroller har utförts: Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2025	
Datum för utförda kontroller (ÅÅ-MM-DD) Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2025	<input type="checkbox"/> Sammanställning av utförda kontroller bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har service utförts enligt nedanstående:	<input type="checkbox"/> Under året har ingen service utförts
Datum för åtgärd (ÅÅ-MM-DD) Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2025	
Kort sammanfattning av åtgärd: Kvartalsvis spolning avloppsbrunn + omgrävning utloppsdike	
Service utförd av: VA sektionen själva	<input checked="" type="checkbox"/> Sammanställning av serviceåtgärder bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har större förbättringsåtgärder/förändringar utförts <input type="checkbox"/> Under året har inga större förändringar skett	<input checked="" type="checkbox"/> Sammanställning av förändringar/förbättringsåtgärder bifogas som bilaga

Sammanställning av avvikelser/driftstörningar/bräddningar

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har följande avvikelser/driftstörningar noterats:	<input type="checkbox"/> Under året har inga avvikelser/driftstörningar noterats
Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD) 2025-04-26	Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2025
Kort sammanfattning av händelse En incident med vattenbortfall, handhavandefel service ventil.	<input type="checkbox"/> Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	<input type="checkbox"/> Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD) 2025-03-28, 2025-07-29	Se http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2025
Mängd bräddat avloppsvatten (m ³) under året 2 m ²	<input checked="" type="checkbox"/> Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

Kommunikation Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift av ansvarig

Datum 2026-03-30	Namnförtydligande Ulrik Algulin
Underskrift	

**ÖREBRO**

Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift:
Årlig fast avgift tas ut tas ut enligt separat
klassningsbeslut.

Arbetet med att införa fosforering i enlighet med föreläggande finns beskrivet här:

http://sonnaboda.net/va/index.php/Projekt_fosforreduktion

Projektets provtid avslutades officiellt 2025-09-18 i och med att muntligt besked gavs om återgång till den gamla kontrollplanen med provtagning var tredje år.