

**Årsrapport för enskild avloppsanläggning**

Dimensionerad för 26-200 P.E.

ÖREBRO

Uppgifter om verksamhetsutövaren

Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) Sånaboda VA-sektions samfällighetsförening	Organisationsnr/Personnr 717922-9609
Adress c/o Algulin, Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående c/o Wikström, Falleniusgatan 6 lgh 1302	Postnummer och ort 703 41 Örebro
Fakturareferens / referenskod	

Uppgifter om anläggningen

Anläggningens namn ÖREBRO STICKLINGE GA:3	Anläggningens adress Sånaboda, Ödeby fsg, Glanshammar
Rapporten avser år 2024	Anläggningens fastighetsbeteckning Örebro Sticklinge 1:36

Kontaktperson för anläggningen

Namn Ulrik Algulin	E-post ua@algulin.net
Adress Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Telefon dagtid 019-6707672	Telefon mobil 07000-21 808

Uppgifter om belastning

Antal anslutna hushåll 27 varav 7 året runt							Antal anslutna personekvivalenter 95				
Antal besökande under året (gäller verksamheter):							☒ Ej tillämpligt				
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Flödesmätning							☐ Ej tillämpligt				
Månadsvis uppmätt genomsnittsfloide (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2500	2400	2100	3000	3600	4500	5500	5000	3800	3100	2500	2000
Månadsvis uppmätt genomsnittsfloide (l/dygn) för utgående spillvatten											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5800	7000	6200	5000	4200	5800	7000	4000	1500	2000	2500	2500

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommunBox 33200
701 35 ÖrebroÖstra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

Slamhantering

Datum för slamtömningar (ÅÅ-MM-DD)

2024-05-13

2024-09-02

(se https://sonnaboda.net/va/index.php/Special:L%C3%A4nkar_hit/Slamt%C3%B6mning)

Borttransporterad mängd slam (m³) under året

29 m³

Entreprenör

ÖSAB

Provtagning☐ Under året har provtagning utförts enligt nedanstående
☒ Under året har ingen provtagning utförts
 Ingen reguljär provtagning enligt
 gällande kontrollplan. Inväntar ny
 kontrollplan.

Datum för provtagningar (ÅÅ-MM-DD)

(2024-03-04 Redovisat förra årsrapporten som var slutrapport från fosforfällningsintroduktionsprojektet.)

(2023-03-19 Mätning av P och BOD7 gjord för information)

Anlitat laboratorium

Eurofins

☐ Analysresultat bifogas
 som bilaga

Sammanställning av provtagningsresultat

☒ Ej tillämpligt

	Enhet	Datum för provtagning	Inkommande halt	Utgående halt	Reduktionsgrad (%)
BOD7	mg/l	2023-03-19	71 mg/l	< 3 mg/l	96%
Kväve (Tot-N)	mg/l				

Miljökontoret, Örebro kommunBox 33200
701 35 ÖrebroÖstra Bangatan 7A, vån 4
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se



ÖREBRO

Fosfor (Tot-P)	mg/l	2023-03-19	0,79	0,23	70%
Övrig provtagning (bifoga analysresultat):					

Fällningskemikalier

Förbrukad mängd fällningskemikalie 230 liter (ca 7 dunkar a 33 liter PAX-21)	Typ av fällningskemikalie polyaluminiumklorid hydroxid
---	---

Sammanställning av utförda kontroller, service samt förändringar

☒ Under året har kontroller utförts enligt nedanstående:	Antal kontroller under året:
Vilka kontroller har utförts: Se https://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2024	
Datum för utförda kontroller (ÅÅ-MM-DD)	☐ Sammanställning av utförda kontroller bifogas som bilaga
☒ Under året har service utförts enligt nedanstående:	☐ Under året har ingen service utförts
Datum för åtgärd (ÅÅ-MM-DD) Se https://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2024	
Kort sammanfattning av åtgärd: Dricksvatten pump bytt. Brunnshålet spolat.	
Service utförd av: Spoljocke.se	☐ Sammanställning av serviceåtgärder bifogas som bilaga
☐ Under året har större förbättringsåtgärder/förändringar utförts	☐ Sammanställning av förändringar/förbättringsåtgärder bifogas som bilaga
☒ Under året har inga större förändringar skett	

Sammanställning av avvikelser/driftstörningar/bräddningar

☒ Under året har följande avvikelser/driftstörningar noterats:	☐ Under året har inga avvikelser/driftstörningar noterats
Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD) Se https://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2024	
Kort sammanfattning av händelse	☐ Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
☒ Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	☐ Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD) 2024-08-02 Pumpmotorskyddet löst. Åtgärdat inom en timme. Motorskyddet bytt.	
Mängd bräddat avloppsvatten (m ³) under året 0,1	☐ Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

Kommunikation☒ Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift av ansvarig

Datum 2025-03-31	Namnförtydligande Ulrik Algulin
Underskrift	

**ÖREBRO**

Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift:
Årlig fast avgift tas ut tas ut enligt separat
klassningsbeslut.